


Toulon-sur-Allier, 31 mars 2022

Communiqué de presse

Travaux de mise en 2x2 voies sur l'A79

En raison de travaux de mise aux normes autoroutières de l'actuelle RN79, future A79, des fermetures de tronçons auront lieu entre Montmarault et Mâcon, avec la mise en place de déviations locales.

Fermeture entre les diffuseurs de Toulon sur Allier et Dompierre sur Besbre Ouest, dans les 2 sens, du lundi 4 avril 2022 à 7h au vendredi 8 avril 2022 à 20h. Pour les usagers désirant accéder à la RN79 en direction de Mâcon vous emprunterez la sortie Toulon sur Allier en suivant la déviation fléchée 13a. Pour les usagers désirant accéder à la RN79 en direction de Montmarault vous emprunterez la sortie Dompierre sur Besbre Ouest en suivant la déviation 13b.



- Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur de Dompierre-sur-Besbre Nord dans les 2 sens du lundi 21 mars à 7h au vendredi 15 avril à 20h. Pour les usagers désirant accéder à la RN79 en direction de Montmarault ou de Digoin, au droit du diffuseur de Dompierre sur Besbre Nord, suivre les RD55 et RD779 jusqu'au diffuseur de Dompierre sur Besbre Ouest. De là, accéder à la RN79 en direction de Montmarault ou de Digoin. Pour les usagers en provenance de Montmarault ou de Digoin et désirant sortir à Dompierre sur Besbre Nord, sortir au diffuseur de Dompierre sur Besbre Ouest, puis suivre les RD779 et RD55 jusqu'à de Dompierre sur Besbre Nord.
- Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur de Molinet dans les 2 sens du lundi 14 mars à 7h au lundi 11 avril à 20h. Pour les usagers désirant accéder à la RN79 en direction de Montmarault ou de Digoin, au droit du diffuseur de Molinet, suivre les RD994, RD779, RN2079, RD979B, RD979 et RD982 jusqu'au diffuseur de Digoin. De là, accéder à la RN79 en direction de Montmarault ou de Macon. Pour les usagers en provenance de Montmarault ou de Macon et désirant sortir à Molinet, sortir au diffuseur de Digoin. Puis suivre les RD982, RD979, RD979B, RN2079, RD779 et RD994 jusqu'à Molinet.

Adresse postale : CS 10090 – 03400 Toulon-sur-Allier

T. +33 (0)1 49 44 91 00 www.autoroute-A79.fr

- Fermeture de la bretelle de sortie du diffuseur de Thiel-sur-Acolin dans le sens Montmarault-Digoin, du lundi 14 février 2022 à 7h au mercredi 18 mai 2022 à 20h. En provenance de Montmarault, sortir au diffuseur de Dompierre sur Besbre Ouest puis suivre les RD779 et RD12 en direction de Thiel sur Acolin.
- Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie du diffuseur du Montet dans le sens Montmarault-Mâcon, du lundi 17 janvier 2022 à 7h au vendredi 8 avril 2022 à 20h. Pour les usagers désirant accéder à la RN79 au diffuseur du Montet en direction de Digoin, accéder à la RN79 en direction de Montmarault, sortir au diffuseur de Montmarault, se retourner et accéder à la RN79 en direction de Digoin. Pour les usagers en provenance de Montmarault sur la RN79 et désirant sortir au diffuseur du Montet, sortir au diffuseur de Cressanges, se retourner pour accéder à la RN79 en direction de Montmarault puis sortir au diffuseur du Montet.

RESTEZ INFORMÉ!

Disponible sur Androïd et iOS, l'application mobile « **Travaux A79** » vous donne toutes les informations sur les fermetures de tronçons et les déviations mises en place. Vous pourrez ainsi anticiper vos itinéraires et connaître les conditions de circulation en temps réel.





Pour faciliter vos trajets au quotidien, découvrez les conditions de circulation grâce à nos webcams placées en bord de route au niveau de :

- N79, péage des Deux-Chaises, vue orientée vers Montmarault
- N79/N7 à Toulon-sur-Allier, vue orientée vers Montmarault

Rendez-vous sur notre site internet https://www.autoroute-a79.fr/linformation-trafic/